

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® MATT S 737

Obszar zastosowania:
Podłogi / powłoki



pH 7,5

Rozcieńcza- nie	Bez rozcieńczania		
Przeznaczo- ny do	Obiektów opieki zdrowotnej, domów opieki; szpitali, hal sportowych	Nie stosować na	Powierzchnie tekstylne; parkiet niezabezpieczony
Zastosowa- nie	Podłogi odporne na działanie wody; linoleum; PCW; kauczuk		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	- Niewystarczająca zdolność wypełniania / połysk - Tworzenie się piany z „kraterami” po wyschnięciu - Złuszczenie przy obciążeniu - Mocne zarysowania przy obciążeniu - Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody - Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęcznienie materiału itp.)	- Powierzchnia zbyt porowata, nanieść środek do wypełniania porów / jeszcze jedną warstwę - Powierzchnia zbyt chropowata, podczas nakładania wolniej rozprowadzaj - Powierzchnia nie była sucha przed naniesieniem środka / jeszcze raz gruntownie umyj - Intensywne mycie środkiem Maradin HC 43, Aktiv G 433 lub środkami w sprayu z Corridor® Spray S 770 - Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501 - Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody	

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | CORRIDOR® MATT S 737

Obszar zastosowania:
Podłogi / powłoki



pH 7,5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Planta® Multi Gloss P 320	Posiada certyfikat ekologiczny, połysk, nie ma certyfikatu DIN 18032/2	Błyszcząca powłoka podłogowa, nie do podłóg sportowych
Corridor® Complete S 732	Zawiera sole metali, połysk, nie ma certyfikatu DIN 18032/2	Błyszcząca powłoka podłogowa, nie do podłóg sportowych
Corridor® Glorin S 734	Zawiera sole metali, nie ma certyfikatu DIN 18032/2	Błyszcząca powłoka podłogowa, nie do podłóg sportowych
Corridor® Jewel S 741	Większy połysk	Powłoka podłogowa, wysoki połysk